

INFORME TÉCNICO



DIRECCIÓN
PROVINCIAL
DE VIALIDAD
TIERRA DEL FUEGO

Rio Grande, 10 de noviembre 2021

Elevo informe técnico correspondiente a camioneta marca Toyota modelo Hilux D/C 4X4dx 2.4tdi 6M/T año 2019, dominio AD791DI, Legajo Interno CA110, con 82.823 KM. Dominio AD791DI. Que sufriera un accidente en ruta 23 debido a la calzada resbaladiza. Los daños ocasionados en la unidad afectaron parte del techo, ambas puertas del lateral izquierdo y parte de la caja de carga como así también el parabrisas y espejo retrovisor.

La carrocería de la unidad fue reparada y requiere una revisión del sistema electrónico, tarea que deberá realizarse en servicio oficial ya que la repartición no cuenta con herramientas electrónicas para tal fin. También se deberá reemplazar por la importancia del siniestro todos los fluidos de la unidad como así también los filtros correspondientes, (aceite motor, aceite transmisión, aceite diferencial, aceite caja de transferencia, filtro de aire, filtro de aceite, filtro combustible, filtro anti polen). Se deberá reemplazar un (1) bulón y una (1) tuerca de rueda, dos (2) amortiguadores traseros, un (1) protector de barro lado derecho, un (1) protector de barro lado izquierdo, elementos que fueron afectados por el siniestro.

Service motor: Es una serie de procedimientos de mantenimiento para mantener las condiciones normales de trabajo del vehículo y mantener los estándares de seguridad del vehículo.

Bulón y tuerca de rueda: El termino bulón hace referencia a los tornillos con rosca solo en la parte extrema de su cuerpo utilizado para sujetar en este caso la lianta del neumático del vehículo, su material es de acero templado.

Amortiguador trasero: La función principal de los amortiguadores es reducir la vibración del vehículo y mantener un contacto constante de las ruedas del vehículo con la carretera para evitar la pérdida de control sobre el vehículo.

Barrero de rueda : Elemento que sirve para evitar que la suciedad de las ruedas no salpique la carrocería

JORGE VERGARA
Técnico Electromecánico
Jefe de Departamento Automotores
Dirección Provincial de Vialidad