Fecha: 05/09/22

Compra N°: 200/2022-525
P.A. Nro.: 54348 Letra: Año: 2022 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 05/09/22 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo								
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**
1	**300040007-309 Mantenimiento Mano de obra Calderas unidad**									
POLITECNICO S.R.L.		0	1,00	1,00	0,00	0,00	372.400,00	372.400,00	0,00	0,00
Marca: SIN DATOS			Laboratorio:							

D. Amp. I.: Mantenimiento Mano de obra Calderas
1. Adaptar las conexiones existentes para instalar un impulsor que posee el área de mantenimiento, soldando una brida de 6 pulgadas con una reducción a 4 pulgadas, conectarlo colocando las juntas de 6 pulgadas, ponerlo en funcionamiento
2. Retirar el Impulsor que se encuentra roto para su reparación, teniendo en cuenta que no quede pérdidas de agua en el sistema de calefacción para lo que se solicita colocar una brida ciega de 6 pulgadas.
3. Reparar el impulsor, instalarlo, verificar el buen funcionamiento del mismo, verificar que el sistema no posea pérdidas de agua.
Plazo de Entrega: Inmediato a la notificación de la orden de compra por el proveedor.
Lugar de Entrega: Dpto. mantenimiento e Instalaciones Hospitalarias Z.N. H.R.R.G. Calle: Ameghino Nº 709 Rio Grande, Tierra del Fuego C.P. 9420.-

Observación: Mantenimiento Mano de obra Calderas