Fecha: 29/05/24

Compra N°: 133/2024-525
P.A. Nro.: 32800 Letra: E Año: 2024 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 27/05/24 - 13:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**
1	**300090005-164 Mantenimiento de Equipos de Diálisis HRRG PRIMER TRAMO UNIDAD**									
*	CORRESPONDE COTIZAR: S/ADQ. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE DIALISIS DEL HRRG - MS DETALLE: -2SXA7258 4008S Alarma de flujo superior durante lavado/desinfección -2SXA7253 4008S Ruido interno anormal, perdida de medición de conductividad, Falla V100, pierde agua por base -7SXAUL70 4008S No pasa conductividad en test, cae conductividad en tto. -QVCAQU89 4008S Alarma de flujo superior durante lavado/desinfección – cae conductividad en tto. -8VCKK07 4008S Falla V84, falla sistema F1 -5SXAUL69 4008S Falla plaqueta UF y LP632 -3SXAT914 4008S Revisar perdida de agua en base de maquina -5SXAUL68 4008S Revisar perdida de agua en base de maquina -6V5AEZ83 4008B Cuesta que pase test conductividad/cae cond durante tto (Equipo Serología) -6V5AEZ84 4008B Revisar funcionamiento general (Equipo Serología +) -6V5AEZ82 4008B Se eleva conductividad en tto. -1VSJR922 4008B Revisar funcionamiento general. El plazo de entrega corresponde a quince (15) días de notificada la orden de compra, el lugar del procedimiento en el servicio de Diálisis del Hospital Regional Rio Grande, calle Ameghino 709, Ciudad de Rio Grande, Tierra del Fuego - C.P.9420.									
MEDIFAR SRL		0	1,00	1,00	0,00	0,00	10.382.000,00	10.382.000,00	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:							
D. Amp. I.:	Mantenimiento de Equipos de Diálisis HRRG PRIMER TRAMO - EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROPUESTO CONTEMPLA: PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO DE FRESENIUS MEDICAL CARE, VIÁTICOS Y AL (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN) [2024 525-176] CORRESPONDE COTIZAR: S/ADQ. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE DIALISIS DEL HRRG - MS DETALLE: -2SXA7258 4008S Alarma de flujo superior durante lavado/desinfección -2SXA7253 4008S Ruido interno anormal, perdida de medición de conductividad, Falla V100, pierde agua por base -7SXAUL70 4008S No pasa conductividad en test, cae conductividad en tto. -QVCAQU89 4008S Alarma de flujo superior durante lavado/desinfección – cae conductividad en tto. -8VCKK07 4008S Falla V84, falla sistema F1 -5SXAUL69 4008S Falla plaqueta UF y LP632 -3SXAT914 4008S Revisar perdida de agua en base de maquina -5SXAUL68 4008S Revisar perdida de agua en base de maquina -6V5AEZ83 4008B Cuesta que pase test conductividad/cae cond durante tto (Equipo Serología) -6V5AEZ84 4008B Revisar funcionamiento general (Equipo Serología +) -6V5AEZ82 4008B Se eleva conductividad en tto. -1VSJR922 4008B Revisar funcionamiento general. El plazo de entrega corresponde a quince (15) días de notificada la orden de compra, el lugar del procedimiento en el servicio de Diálisis del Hospital Regional Rio Grande, calle Ameghino 709, Ciudad de Rio Grande, Tierra del Fuego - C.P.9420.									