Fecha: 18/11/24

Compra N°: 331/2024-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 285)
P.A.: Nº 78543 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 11/11/24 - 13:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

1 **300030002-94 SERVICIO REPARACION 1**

* CORRESPONDE COTIZAR:
“S/ Solicitud de Reparación Integral de Impulsores para Calderas Instalados en el mando de Calefacción del HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE”.
REPARACIÓN DE TRES Impulsores para Calderas chicos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): REPARACIÓN INTEGRAL DE 03 IMPULSORES FABRICACIÓN DE EJES, BUJES, PRENSA ESTOPA (SELLOS), CAMBIO Y PROVISIÓN DE RODAMIENTOS (BOMBAS DE A funcionamiento que no posea pérdidas de agua.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR TRABAJO A REALIZAR.
NOTA 2: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SEIS (6), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN/REPARACIÓN.
NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DIEZ (10) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.LUGAR DE ENTREGA: Unidad Pañol - Hospital Regional Rio Grande – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Río Grande – Tierra del Fue C.P. 9420.-

POLITECNICO S.R.L.	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.588.000,00	1.588.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado
D. Amp. I.: SERVICIO REPARACION

[2024 525-356] CORRESPONDE COTIZAR:
“S/ Solicitud de Reparación Integral de Impulsores para Calderas Instalados en el mando de Calefacción del HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE”.
REPARACIÓN DE TRES Impulsores para Calderas chicos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): REPARACIÓN INTEGRAL DE 03 IMPULSORES FABRICACIÓN DE EJES, BUJES, PRENSA ESTOPA (SELLOS), CAMBIO Y PROVISIÓN DE RODAMIENTOS (BOMBAS DE A funcionamiento que no posea pérdidas de agua.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR TRABAJO A REALIZAR.
NOTA 2: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SEIS (6), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN/REPARACIÓN.
NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DIEZ (10) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.LUGAR DE ENTREGA: Unidad Pañol - Hospital Regional Rio Grande – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Río Grande – Tierra del Fue C.P. 9420.-

2 **300030002-94 SERVICIO REPARACION 1**

* CORRESPONDE COTIZAR:
“S/ Solicitud de Reparación Integral de Impulsores para Calderas Instalados en el mando de Calefacción del HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE”.
REPARACIÓN DE UN Impulsor para Calderas Grande
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): REPARACIÓN INTEGRAL DE IMPULSOR FABRICACIÓN DE EJE, BUJES, PRENSA ESTOPA (SELLOS), CAMBIO Y PROVISIÓN DE RODAMIENTOS (BOMBAS DE AGUA) C funcionamiento que no posea pérdidas de agua.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR TRABAJO A REALIZAR.
NOTA 2: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SEIS (6), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN/REPARACIÓN.
NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DIEZ (10) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: Unidad Pañol - Hospital Regional Rio Grande – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fue C.P. 9420.-

POLITECNICO S.R.L.	0	1,00	3,00	0,00	0,00	1.653.400,00	1.653.400,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado
D. Amp. I.: SERVICIO REPARACION

Fecha: 18/11/24

Compra N°: 331/2024-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 285)
P.A.: Nº 78543 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 11/11/24 - 13:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

[2024 525-356] CORRESPONDE COTIZAR:
“S/ Solicitud de Reparación Integral de Impulsores para Calderas Instalados en el mando de Calefacción del HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE”.
REPARACIÓN DE UN Impulsor para Calderas Grande
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): REPARACIÓN INTEGRAL DE IMPULSOR FABRICACIÓN DE EJE, BUJES, PRENSA ESTOPA (SELLOS), CAMBIO Y PROVISIÓN DE RODAMIENTOS (BOMBAS DE AGUA) C funcionamiento que no posea pérdidas de agua.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR TRABAJO A REALIZAR.
NOTA 2: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SEIS (6), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN/REPARACIÓN.
NOTA 3: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 4: NO SE REQUIERE GARANTÍA DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: DIEZ (10) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: Unidad Pañol - Hospital Regional Rio Grande – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fue C.P. 9420.-

Firmado Electrónicamente por
AGENTE ALIENO NADIA
Gobierno de Tierra del Fuego
AGENTE
18/11/2024 09:33