Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Subsecretaría de Flota Vehicular
Dirección Provincial Flota Vehicular Zona Norte
Taller de Flota Vehicular Zona Norte

Informe técnico N° 27
Río Grande, 11 de Marzo de 2025

Manejo del fuego.
S / D

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a Uds., a fines de informarles que con fecha 11/03 del año en curso, nuestro taller de flota procedió a verificar la unidad Marca: **FIAT,** Modelo: **PALIO**, Dominio: **OZF547.**

En el mencionado vehículo se detectaron las siguientes anomalías:

- Escape oxidado, se recomienda su reparación completa en casa especializada.
- Testigo check-in prendido.
- Código de falla de motor P0115 debido a problema en termostato.

En base a lo mencionado se debe presupuestar:

- Reparación de escape completo.
- Termostato con pipeta.
- Bulbo de temperatura de refrigerante con pipeta

Cabe aclarar, que el vehículo mencionado realiza tareas indispensables en el área que pertenece, por tal motivo, resulta de imperiosa necesidad obtener lo que se detalla para dejar dicha unidad en óptimas condiciones y poder brindarle el mantenimiento correspondiente.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente

FERNANDO SANTANA
Coordinador Provincial Flota Vehicular Z/N