Fecha: 08/06/26

Compra N°: 109/2026-525

P.A.: Nº 38900 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 18/05/26 - 14:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

1 **300030002-94 SERVICIO REPARACION 1**

***** REPARACIONES DE BOMBAS IMPULSORAS DE 10 HP
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):
Reparación integral de bombas impulsoras de alto caudal
Especificaciones:
Potencia: 10 HP
Velocidad: 2400 RPM COMO MÍNIMO
Trabajos a realizar:
Bobinado de motor trifásico
Cambio de rodamientos
Reparación y/o reemplazo de impulsor
Cambio de sellos mecánicos
Verificación general de funcionamiento
Pruebas operativas finales
Incluye provisión de materiales, repuestos y mano de obra técnica especializada
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN PRESENTAR DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR,
INDICANDO EL ALCANCE DE LA REPARACIÓN Y LOS MATERIALES A UTILIZAR, ACREDITANDO EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES.
NOTA 2: LA REPARACIÓN DEBERÁ INCLUIR, COMO MÍNIMO, EL BOBINADO DEL MOTOR,
CAMBIO DE RODAMIENTOS, REPARACIÓN DE IMPULSOR Y CAMBIO DE SELLOS.
NOTA 3: LOS REPUESTOS Y MATERIALES UTILIZADOS DEBERÁN SER NUEVOS Y ADECUADOS PARA EL TIPO DE EQUIPO.
NOTA 4: LOS EQUIPOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE PROBADOS.
NOTA 5: EL RETIRO Y ENTREGA DE LOS EQUIPOS ESTARÁ A CARGO DEL PROVEEDOR.
NOTA 6: SE DEBERÁ OTORGAR UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES POR LOS TRABAJOS REALIZADOS
El plazo de entrega es de treinta (30) días de conformada la orden de compra y el lugar de entrega es: Rio Grande: Departamento Calderas ZN – Ameghino Nº 709 – Rio Grande (9420) – Tierra del Fuego AeIAS.-

LOPEZ, HECTOR HUGO	0	1,00	2,00	0,00	0,00	2.223.855,00	2.223.855,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: SERVICIO REPARACION
[2026 525-123] REPARACIONES DE BOMBAS IMPULSORAS DE 10 HP
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):
Reparación integral de bombas impulsoras de alto caudal
Especificaciones:
Potencia: 10 HP
Velocidad: 2400 RPM COMO MÍNIMO
Trabajos a realizar:
Bobinado de motor trifásico
Cambio de rodamientos
Reparación y/o reemplazo de impulsor
Cambio de sellos mecánicos
Verificación general de funcionamiento
Pruebas operativas finales
Incluye provisión de materiales, repuestos y mano de obra técnica especializada
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN PRESENTAR DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR,
INDICANDO EL ALCANCE DE LA REPARACIÓN Y LOS MATERIALES A UTILIZAR, ACREDITANDO EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES.

Fecha: 08/06/26

Compra N°: 109/2026-525

P.A.: Nº 38900 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 18/05/26 - 14:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

NOTA 2: LA REPARACIÓN DEBERÁ INCLUIR, COMO MÍNIMO, EL BOBINADO DEL MOTOR,
CAMBIO DE RODAMIENTOS, REPARACIÓN DE IMPULSOR Y CAMBIO DE SELLOS.
NOTA 3: LOS REPUESTOS Y MATERIALES UTILIZADOS DEBERÁN SER NUEVOS Y ADECUADOS PARA EL TIPO DE EQUIPO.
NOTA 4: LOS EQUIPOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE PROBADOS.
NOTA 5: EL RETIRO Y ENTREGA DE LOS EQUIPOS ESTARÁ A CARGO DEL PROVEEDOR.
NOTA 6: SE DEBERÁ OTORGAR UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES POR LOS TRABAJOS REALIZADOS
El plazo de entrega es de treinta (30) días de conformada la orden de compra y el lugar de entrega es: Rio Grande: Departamento Calderas ZN – Ameghino Nº 709 – Rio Grande (9420) – Tierra del Fuego AeIAS.-

2 **300030002-94 SERVICIO REPARACION 1**

***** REPARACIONES DE BOMBAS IMPULSORAS DE 3 HP
2 HRRG
5 HRU
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):
Reparación integral de bombas impulsoras de alto caudal
Especificaciones:
Potencia: 3 HP
Velocidad: 2400 RPM COMO MINIMO
Trabajos a realizar:
Bobinado de motor trifásico
Cambio de rodamientos
Reparación y/o reemplazo de impulsor
Cambio de sellos mecánicos
Verificación general de funcionamiento
Pruebas operativas finales
Incluye provisión de materiales, repuestos y mano de obra técnica especializada.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN PRESENTAR DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR,
INDICANDO EL ALCANCE DE LA REPARACIÓN Y LOS MATERIALES A UTILIZAR, ACREDITANDO EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES.
NOTA 2: LA REPARACIÓN DEBERÁ INCLUIR, COMO MÍNIMO, EL BOBINADO DEL MOTOR,
CAMBIO DE RODAMIENTOS, REPARACIÓN DE IMPULSOR Y CAMBIO DE SELLOS.
NOTA 3: LOS REPUESTOS Y MATERIALES UTILIZADOS DEBERÁN SER NUEVOS Y ADECUADOS PARA EL TIPO DE EQUIPO.
NOTA 4: LOS EQUIPOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE PROBADOS.
NOTA 5: EL RETIRO Y ENTREGA DE LOS EQUIPOS ESTARÁ A CARGO DEL PROVEEDOR.
NOTA 6: SE DEBERÁ OTORGAR UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES POR LOS TRABAJOS REALIZADOS.
El plazo de entrega es de treinta (30) días de conformada la orden de compra y el lugar de entrega es:
Rio Grande: Departamento Calderas ZN – Ameghino Nº 709 – Rio Grande (9420) – Tierra del Fuego AeIAS.-
Ushuaia: Departamento Calderas ZS – 12 de Octubre Nº 65 – Ushuaia (9410) – Tierra del Fuego AeIAS.-

LOPEZ, HECTOR HUGO	0	1,00	7,00	0,00	0,00	1.293.775,00	1.293.775,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: SERVICIO REPARACION
[2026 525-123] REPARACIONES DE BOMBAS IMPULSORAS DE 3 HP
2 HRRG
5 HRU
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):
Reparación integral de bombas impulsoras de alto caudal
Especificaciones:

Fecha: 08/06/26

Compra N°: 109/2026-525

P.A.: Nº 38900 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
Apertura 18/05/26 - 14:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjud.C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

Potencia: 3 HP
Velocidad: 2400 RPM COMO MINIMO
Trabajos a realizar:
Bobinado de motor trifásico
Cambio de rodamientos
Reparación y/o reemplazo de impulsor
Cambio de sellos mecánicos
Verificación general de funcionamiento
Pruebas operativas finales
Incluye provisión de materiales, repuestos y mano de obra técnica especializada.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN PRESENTAR DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR,
INDICANDO EL ALCANCE DE LA REPARACIÓN Y LOS MATERIALES A UTILIZAR, ACREDITANDO EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES.
NOTA 2: LA REPARACIÓN DEBERÁ INCLUIR, COMO MÍNIMO, EL BOBINADO DEL MOTOR,
CAMBIO DE RODAMIENTOS, REPARACIÓN DE IMPULSOR Y CAMBIO DE SELLOS.
NOTA 3: LOS REPUESTOS Y MATERIALES UTILIZADOS DEBERÁN SER NUEVOS Y ADECUADOS PARA EL TIPO DE EQUIPO.
NOTA 4: LOS EQUIPOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE PROBADOS.
NOTA 5: EL RETIRO Y ENTREGA DE LOS EQUIPOS ESTARÁ A CARGO DEL PROVEEDOR.
NOTA 6: SE DEBERÁ OTORGAR UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES POR LOS TRABAJOS REALIZADOS.
El plazo de entrega es de treinta (30) días de conformada la orden de compra y el lugar de entrega es:
Rio Grande: Departamento Calderas ZN – Ameghino Nº 709 – Rio Grande (9420) – Tierra del Fuego AeIAS.-
Ushuaia: Departamento Calderas ZS – 12 de Octubre Nº 65 – Ushuaia (9410) – Tierra del Fuego AeIAS.-