



Según Ley 1.015 y su Decreto Reglamentario 0674/11
Contratación Directa por Compulsa Abreviada
UGG 2400 UGC 2400

Formulario de Cotización

Compras Directas Nro 004/2022 Llamado Nro. 1
Expte D.P.V.: 069/22 Nota de Pedido 006/2022

Responsable: _____

Nombre o Razón Social del Proponente:.....

Domicilio:.....

C.U.I.T.:..... Teléfono:.....

Comentario: "S/Adquisición de repuestos varios - Destino: Unidad CA-92"

Descripción Insumo	Cantidad	Precio	Importe
1 EJE DE SELECTORA	1		
2 TAPA SUPERIOR DE EJE DE SELECTORA	1		
3 SOPORTE BUJE	1		
4 PALANCA SELECTORA	1		
TOTAL			

Los precios deberán expresarse en pesos con hasta decimales (\$ _____)

24 MAR. 2022

Recepción de ofertas hasta: _____ hasta las 14.00hs.

Lugar de Presentación: Compras de la D.P.V.

Validez de la Oferta : 30 DIAS desde el vencimiento de recepción de ofertas.

Condición de Pago: 30 días fecha de factura.

Los pagos serán efectuados dentro del plazo de 30 días hábiles.

Las cláusulas que se incluyen en las ofertas por "pago contado", "pago a 30 días", "pago a 30 días fecha entrega de mercaderías o de presentación de facturas", o similares, se consideraran como aceptación del plazo establecido en el primer párrafo.

Se Aceptan Ofertas parciales.

En caso de resultar adjudicado, dentro de los ochos (08) días hábiles de ser notificado, deberá presentar el bien /Servicio/ o la garantía de adjudicación respectiva.

Plazo de Entrega: Inmediato.


Lugar de Entrega: Dirección Provincial de Vialidad. Correo: electronico.comprasdpv@tierradelfuego.gov.ar

Flete a cargo del proveedor.

Domicilio de Entrega: Pedro Giacchino N° 6915 - Ex Campamento YPF.

Fecha de Recepción:

Firma y Aclaración:


Edardo Ramón SANDRI
Presidente
Dirección Provincial de Vialidad
Tierra del Fuego

INFORME TÉCNICO



DIRECCIÓN
PROVINCIAL
DE VIALIDAD
TIERRA DEL FUEGO



PED. ADQ. N° /2022
Departamento Automotores.
Rio Grande, 14 de febrero 2022

Elevo informe técnico correspondiente a camioneta marca Volkswaguen modelo furgón caddy Legajo Interno CA92, que la misma presenta un desgaste excesivo en sistema selector de cambios, su función es la introducción de las diferentes velocidades en los cambios de marcha del vehículo. Debido a que es una transmisión manual, la palanca de cambios es accionada por el conductor y se encuentra conectada a una serie de barras del selector, en la parte superior o lateral de la caja de cambios. Las barras yacen en paralelo con ejes que llevan a diferentes piñones. el motor acciona al eje de entrada, el cual impulsa al eje intermedio. La marcha es seleccionada por el conductor.

El desgaste excesivo de este conjunto de piezas del selector de marcha, no deja seleccionar la marcha adecuada para el vehículo, lo que provoca la inmovilización del mismo.

Firma técnico

JORGE VERGARA
Técnico Electromecánico
Jefe de Departamento Automotores
Dirección Provincial de Vialidad