



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
E Islas del Atlántico Sur
Dirección Ingeniería Hospitalaria Z.N - MS.

"2023 - 40° ANIVERSARIO DE LA RESTAURACIÓN DE LA DEMOCRACIA"

ANEXO I

“S/REPARACIÓN DE LA CAMARA FRIGURIFICA MORTUORIA DE DOS BANDEJAS PERTENECIENTE AL SERVICIO DE MORGUE DEL HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD”.

REGLON 1: REPARACIÓN DE LA CAMARA FRIGURIFICA MORTUORIA DE DOS BANDEJAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):

REPARACIÓN DE LA CAMARA FRIGURIFICA MORTUORIA DE DOS BANDEJAS

- Desmontaje de unidad condensadora
- Limpieza de circuito con liquido 141 nitrógeno
- Verificación de fugas
- Control de tablero eléctrico
- Ajustes de componentes eléctricos
- Soldadura con autógena (varillas de plata)
- Reemplazo de filtro de línea
- Montaje de presostato de baja presión
- Verificación de fugas
- Carga de gas refrigerante R22
- Puesta en marcha de motocompensor
- Aislación de tuberías

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERAN MENCIONAR Y DETALLAR TRABAJO A REALIZAR Y GARANTIA DE REPARACIÓN.

NOTA 2: NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA.

PLAZO DE ENTREGA: DADA LA URGENCIA SE REQUIERE QUE LA REPARACIÓN SE REALICE DE FORMA INMEDIATA DESPUES DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA: Unidad Pañol - Hospital Regional Rio Grande – sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-

Ing. Lorena Fracalossi
Directora Ingeniería Hospitalaria ZN
Ministerio de Salud

Firmado Electrónicamente por
INGENIERO FRACALOSSÍ FOLONIER LORENA
CINTIA
Gobierno de Tierra del Fuego
DIRECTOR Directora Ingeniería Hospitalaria ZN
31/08/2023 18:39