



Impresión: 17/06/23 11:30:46
Nº de Hoja: 1
Cm0059

Compra N°: 8/2023-525
P.A. Nro.: 18781 Letra: E Año: 2023 A
Apertura 15/06/23 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón		Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado	
1	300090005-285 SERVICIO DE REPARACION DE COLECTORES UNIDAD									
ROJAS, ALFREDO FELICIANO	0	1,00	1,00	0,00	0,00	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	0,00	
Marca: Laboratorio:										
D. Amp. I.: SERVICIO DE REPARACION DE COLECTORES COTIZA DE ACUERDO A ANEXO I SEGÚN INDICACIONES:										
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):										
Fabricación e Instalación de colector de admisión 13"de diámetro por 3.30 mts de largo, construido en schedul 40 con uniones tipo brida que posea:										
4 entradas de 6" con brida de ambos lados.										
7 salidas de 3" con válvula más filtro bridado.										
Todas las entradas y salidas del colector tienen que estar conectadas mediante bridas serie 150 y válvulas de corte individuales.										
Con instalación, la misma tiene que contar con las Soldaduras y la verificación de funcionamiento y pérdidas.										
Observación: SERVICIO DE REPARACION DE COLECTORES COTIZA DE ACUERDO A ANEXO I SEGÚN INDICACIONES:										
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):										
Fabricación e Instalación de colector de admisión 13"de diámetro por 3.30 mts de largo, construido en schedul 40 c										

