



Impresión: 05/03/25 14:22:26
Nº de Hoja: 1
Cm0059

Renglón	Insumo										
	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado	
1	300030108-1 Servicio de Mantenimiento Equipo Medico unidad										
*	CORRESPONDE COTIZAR: Mantenimiento preventivo semestral de equipo Esterilizador por óxido de Etileno marca 3M modelo Sterivac 5XL S/N 722691 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Se debe realizar mantenimiento preventivo que contemple los siguientes procedimientos y repuestos: Procedimientos: o desarme y limpieza del sistema neumático o desarme y limpieza sistema de preacondicionado de etileno-agua-aire. o Desarme y limpieza de venturi o Control de pérdidas del mecanismo de pinchado. o Control de funcionamiento, realizado por medio de test de control sistematizados y controlados por el equipo. Repuestos: o 1 (uno) Filtro bacterial. o 1 (uno) Filtro coalescente fino y ultrafino para línea de aire comprimido. o 1 (uno) Seal cartridge. o 1 (uno) O-ring kit Check valve. o 3 (tres) Kit reparación Peter Paul solenoide. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TECNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. - PLAZO DE ENTREGA: QUINCE (15) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE MANTENIMIENTO: Servicio Esterilización de Hospital Regional Rio Grande – sito en la calle Ameghino 709 – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-										
	SERVICIOS INSA BBP SRL	0	1,00	1,00	0,00	0,00	5.722.985,00	5.722.985,00	0,00	0,00	
	Marca:		Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado					
	D. Amp. I.: Servicio de Mantenimiento Equipo Medico [2025 525-52] CORRESPONDE COTIZAR: Mantenimiento preventivo semestral de equipo Esterilizador por óxido de Etileno marca 3M modelo Sterivac 5XL S/N 722691 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Se debe realizar mantenimiento preventivo que contemple los siguientes procedimientos y repuestos: Procedimientos: o desarme y limpieza del sistema neumático o desarme y limpieza sistema de preacondicionado de etileno-agua-aire. o Desarme y limpieza de venturi o Control de pérdidas del mecanismo de pinchado. o Control de funcionamiento, realizado por medio de test de control sistematizados y controlados por el equipo. Repuestos: o 1 (uno) Filtro bacterial. o 1 (uno) Filtro coalescente fino y ultrafino para línea de aire comprimido. o 1 (uno) Seal cartridge. o 1 (uno) O-ring kit Check valve. o 3 (tres) Kit reparación Peter Paul solenoide. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TECNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. -										



Impresión: 05/03/25 14:22:26
Nº de Hoja: 2
Cm0059

Compra N°: 40/2025-525
P.A.: N° 12319 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 05/03/25 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOC

PLAZO DE ENTREGA: QUINCE (15) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE MANTENIMIENTO: Servicio Esterilización de Hospital Regional Rio Grande – sito en la calle Ameghino 709 – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-

