



GEN  
GTF

## **PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN**

Impresión: 24/11/25 10:02:37  
Nº de Hoja: 1  
Cm0059

Fecha: 24/11/25

Compra N°: 378/2025-525

P.A.: Nº 98940 Letra E Año 2025 Ámbito 172

Apertura 10/11/25 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES



GEN  
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 24/11/25 10:02:37  
Nº de Hoja: 2  
Cm0059

Fecha: 24/11/25

Compra N°: 378/2025-525

P.A.: N° 98940 Letra E Año 2025 Ámbito 1728

Apertura 10/11/25 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
---------	--------	----------	-----	-------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------

FILTRO HABITACULO  
PASTILLAS DE FRENO TRASERAS  
JGO DISCOS DE FRENIOS TRASEROS  
AMORTIGUADOR DELANTERO  
PASTILLAS DE FRENIOS DELANTERAS  
JGO DE DISCOS FRENIOS DELANTEROS  
PARRILLA DE SUSPENSIÓN  
CAJA DE DIRECCION  
BOMBA HIDRAULICA DIRECCION  
BATERIA 75 AMP  
ACEITE 5W30  
M-O TRABAJO A REALIZAR  
ACEITE HIDRAULICO DIRECCION  
LIMPIA PARABRISAS  
REFRIGERANTE  
ACEITE DE CAJA VELOCIDAD

Plazo de entrega: veinte (20) días de notificada la Orden de Compra.

Lugar de entrega: Taller de proveedor adjudicado.

SURTRUCK SA	0	1,00	1,00	0,00	0,00	16.372.104,00	16.372.104,00	0,00	0,00
-------------	---	------	------	------	------	---------------	---------------	------	------

Marca:

Estado Oferente: Habilitado

**D. Amp. I.:** Mantenimiento y reparacion de automotor-COTIZA Realizar reemplazo de fluidos (Aceite de Caja de Velocidades – Aceite de Motor – Aceite de Diferencial – Liquido refrigerante de Motor – Liquido Limpiaparabrisas) y filtros en su totalidad (Filtro de Aceite – Filtro de Combustible – Filtro de Aire Primario y Secundario – Filtro de Polen).

Diagnóstico Computarizado: Las fallas existentes en tablero indican que las mismas corresponden al sistema ABS de la unidad por posible rotura de cableado de ABS, por lo tanto, la falla indicada permanentemente corresponde al control de tracción ya que la unidad no reconoce la rotación de una de sus ruedas, se debe realizar revisión de cableado de sistema y sus sensores.

Reemplazo 2 parrillas completas.

Batería en mal estado, se recomienda realizar el reemplazo de la misma.

Se observa que la unidad presenta desgaste en pastillas de freno delanteras, discos de freno delanteros y traseros, se debe realizar regulación y purgado de sistema de frenos, reemplazo de discos de freno traseros y delanteros, así como también pastillas de freno delanteras por visible desgaste.

Se debe realizar reemplazo de bomba de dirección hidráulica, caja de dirección con sus respectivos precaps y extremos de dirección, así como también su fluido.

Se debe realizar reemplazo de ambos amortiguadores delanteros.

[2025 525-390] FORD TRANSIT Dominio: AD386YI:

Se requiere realizar:

FILTRO DE AIRE  
FILTRO DE ACEITE  
FILTRO DE COMBUSTIBLE  
FILTRO HABITACULO  
PASTILLAS DE FRENO TRASERAS  
JGO DISCOS DE FRENIOS TRASEROS  
AMORTIGUADOR DELANTERO  
PASTILLAS DE FRENIOS DELANTERAS  
JGO DE DISCOS FRENIOS DELANTEROS  
PARRILLA DE SUSPENSIÓN



GEN  
GTF

## PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 24/11/25 10:02:37  
Nº de Hoja: 3  
Cm0059

Fecha: 24/11/25

Compra N°: 378/2025-525

P.A.: Nº 98940 Letra E Año 2025 Ámbito 1728

Apertura 10/11/25 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

