



Impresión: 18/12/25 11:48:59
Nº de Hoja: 1
Cm0059

Compra N°: 426/2025-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 423)
P.A.: N° 101903 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 16/12/25 - 14:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOC

Renglón		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
1	300030002-128 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 0									
*	CORRESPONDE COTIZAR: Mantenimiento correctivo equipo de endoscopio Videocolonoscopio Marca Karl Storz modelo 13925 NKS SN 2227 perteneciente al servicio de Quirófano del HRRG ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS Se debe realizar mantenimiento correctivo equipo de endoscopio Videocolonoscopio Marca Karl Storz modelo 13925 NKS SN 2227 perteneciente al servicio de Quirófano del HRRG que incluya repuestos necesarios y mano de obra. Falla detectada: presenta fuga positiva, no supera test de estanqueidad; posee canal de trabajo perforado; mecanismo de riendas defectuoso; endurecimiento y juego de manivelas de riendas; y angulación UP/LEFT fuera de tolerancia NOTA 1: EN CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO SE PODRÁ SOLICITAR INFORMACIÓN TÉCNICA ACLARATORIA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. Plazo de entrega: 120 días desde la notificación de la Orden de Compra y el préstamo de un equipo de características similares durante el tiempo que demore la reparación sujeto a stock. Lugar de entrega: Unidad de pañol: – sito en la calle Ameghino 709 – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.									
KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S	0	1,00	1,00	0,00	0,00	30.004.729,45	30.004.729,45	0,00	0,00	
Marca:	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado							
D. Amp. I.:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO [2025 525-446] CORRESPONDE COTIZAR: Mantenimiento correctivo equipo de endoscopio Videocolonoscopio Marca Karl Storz modelo 13925 NKS SN 2227 perteneciente al servicio de Quirófano del HRRG ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS Se debe realizar mantenimiento correctivo equipo de endoscopio Videocolonoscopio Marca Karl Storz modelo 13925 NKS SN 2227 perteneciente al servicio de Quirófano del HRRG que incluya repuestos necesarios y mano de obra. Falla detectada: presenta fuga positiva, no supera test de estanqueidad; posee canal de trabajo perforado; mecanismo de riendas defectuoso; endurecimiento y juego de manivelas de riendas; y angulación UP/LEFT fuera de tolerancia NOTA 1: EN CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO SE PODRÁ SOLICITAR INFORMACIÓN TÉCNICA ACLARATORIA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. Plazo de entrega: 120 días desde la notificación de la Orden de Compra y el préstamo de un equipo de características similares durante el tiempo que demore la reparación sujeto a stock. Lugar de entrega: Unidad de pañol: – sito en la calle Ameghino 709 – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.									

