



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina*



INSTITUTO PROVINCIAL
DE VIVIENDA Y HÁBITAT

USHUAIA,

VISTO el EE-2088-2025 del registro del I.P.V. y H.; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 72/2025 (RAF 23) correspondiente al servicio de reparación del vehículo: marca CHEVROLET, modelo S10 2.8 TD 4X4 LS, Dominio AC076DA - Modelo 2017 – vehículo oficial.

Que mediante NOTA-AEF-5787-2025 se solicita autorización para el servicio mencionado precedentemente, la cual es autorizada mediante NOTA-PRE-1837-2025 del presente.

Que para la contratación de marras se estima una erogación aproximada de PESOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 90/100 (\$14.558.419,90).

Que se cuenta con disponibilidad presupuestaria para afrontar el gasto, debiendo imputarse a la Partida Presupuestaria N° 3000 3000 2 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS” perteneciente a la U.G.C. N° UC2300 – UGG N° 2300UG del ejercicio económico y financiero en vigencia.

Que consecuentemente resulta procedente efectuar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 72/2025 (RAF 23).

Que la presente contratación se encuadra legalmente dentro de lo establecido en las Leyes Provinciales N° 141, N° 495 y N° 1015, Título I, Capítulo II, Artículo 18, inciso I), Decretos Provinciales N° 0674/11 y N° 188/23, Anexo I, Resolución M.E. N° 1120/2024, Resolución C.G.P. N° 43/22 y N° 205/24, Resolución O.P.C. N° 17/21 Anexo I, Cap. I. Inc. a) sus modificatorias y complementarias.

Que en virtud de lo dispuesto en la Ley Provincial N° 19, la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello:

LA PRESIDENTE DEL

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el gasto de PESOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 90/100 (\$14.558.419,90) y la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 72/2025 (RAF 23) correspondiente al servicio de reparación del vehículo: marca CHEVROLET, modelo S10 2.8 TD 4X4 LS, Dominio AC076DA, Modelo 2017 – vehículo oficial, en los términos establecidos en las Leyes Provinciales N° 141, N° 495 y N° 1015, Título I, Capítulo II, Artículo 18, inciso I), Decretos Provinciales N° 0674/11 y N° 188/23, Anexo I, Resolución M.E. N° 1120/2024, Resolución C.G.P. N° 43/22 y N° 205/24, Resolución O.P.C. N° 17/21 Anexo I, Cap. I. Inc. a) sus modificatorias y complementarias. Ello por los motivos expuestos en el exordio.-

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Formulario de Cotización Adjunto como Anexo I y detalle de las reparaciones como Anexo II de la presente.-

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° de la presente, a la Partida Presupuestaria N° 3000 3000 2 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS” perteneciente a la U.G.C. N° UC2300 – UGG N° 2300UG del ejercicio económico y financiero en vigencia.-

ARTÍCULO 4°.- Registrar. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Comunicar a quienes corresponda. Cumplido, archivar.-

USHUAIA,



Instituto Provincial de Vivienda y Habitat
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

ANEXO I - RES IPVyH N° 1980 - 2025

Compra Directa Nro. 00072/2025

Pieza Administrativa N° 2088 Letra E Año 2025 Ámbito 2301

RAF 23 Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat

Fecha: 11/12/25 Apertura: 29/12/2025 11:00

Encuadre Legal: (*)

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario: (*) El presente procedimiento se encuadraría en las Leyes Provinciales N° 141, N° 495 y N° 1015, Título I, Capítulo II, Artículo 18, inciso I), Decretos Provinciales N° 674/11 y N° 188/23, Anexo I, Resolución M.E. N° 1120/2024, Resolución C.G.P. N° 43/22 y 205/24 y Resolución O.P.C. 17/21 Anexo I, Cap. I. Inc. a), sus modificaciones y complementarias.

Notas de Pedido Relacionadas: 2025/23 68 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
Notas de Pedido Relacionadas: 2025/23 68 -				
SERVICIO REPARACION. 1				
>>	servicio de reparación del vehículo CHEVROLET S10 2.8 TD 4X4 LS. - DOBLE CABINA - Dominio AC076DA - Modelo 2017 - SEGUN ANEXO	1.00

Memo (Nro: 6) - FORM. COTIZ. CONT. DIR. S/ GARANTIA IPVYH

El hecho de cotizar y firmar el presente formulario, implica el pleno conocimiento y aceptación de todos y cada uno de los requerimientos de la presente contratación, como así también de las obligaciones emergentes de la adjudicación.

Todas las hojas que conformen la oferta deberán estar firmadas, aclaradas y fechadas por el oferente o por el representante legal del mismo. Asimismo, la oferta deberá estar acompañada del certificado ProTDF y libre deuda de Aref vigentes, de corresponder.

La oferta deberá completarse utilizando dos decimales en las columnas de cantidad y precio, en todos los renglones que la componen.

La cotización deberá realizarse sin considerar el I.V.A., según ley N° 19.640. De ser necesario, los requerimientos, plazos de cumplimiento, y otras condiciones y aclaraciones adicionales relacionadas con la presente contratación, se detallaran en un anexo adjunto en caso de corresponder.

TOTAL :\$.....

Son Pesos:.....

.....
Firma y Sello Responsable

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales (\$ _ _ _ _ _)

Forma de Pago	Dentro de los 30 días hábiles de presentada la factura con transferencia
Plazo de Entrega:	inmediato
Mantenimiento de Oferta:	30 días s/ Dto. Prov. 674/11
Lugar de Entrega:	Francisco González 651 (Ushuaia)



Instituto Provincial de Vivienda y Habitat
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

ANEXO I - RES IPVyH N° 1980 - 2025

Compra Directa Nro. 00072/2025

Pieza Administrativa N° 2088 Letra E Año 2025 Ámbito 2301

RAF 23 Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat

Fecha: 11/12/25 Apertura: 29/12/2025 11:00

Encuadre Legal: (*)

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario: (*) El presente procedimiento se encuadraría en las Leyes Provinciales N° 141, N° 495 y N° 1015, Título I, Capítulo II, Artículo 18, inciso I), Decretos Provinciales N° 674/11 y N° 188/23, Anexo I, Resolución M.E. N° 1120/2024, Resolución C.G.P. N° 43/22 y 205/24 y Resolución O.P.C. 17/21 Anexo I, Cap. I. Inc. a), sus modificaciones y complementarias.

Notas de Pedido Relacionadas: 2025/23 68 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	Recepción de Sobres Cerrados hasta:	el día 29/12/25 a las 11:00hs.		
	Domicilio de presentación de ofertas:	Francisco González 651 (Ushuaia) o compras_ofertas@ipvtdf.gov.ar		
	Domicilio de apertura de ofertas:	Francisco González 651 (Ushuaia)		
	Vigencia del Contrato:	hasta prestación total del servicio		
	Garantía de Oferta:	no		
	Requiere Muestra:	No		
	Flete a Cargo	no corresponde		

ANEXO II - RES IPVyH N° 1980 - 2025

Que, según diagnostico general se debería proceder a los siguientes servicios de reparación:

- Luz ABS: **diagnostico:** sensor de velocidad izquierdo y derecho con baja tensión (se requiere reparación de ramal). Revisión de instalación eléctrica y reparación cableado ABS.
- Perdida de aceite por caja de transferencia lado derecho. Perdida de aceite por caracola turbo. Amortiguadores delanteros y traseros con pérdida de carga. Parrilla superior e inferior de suspenso, pastillas de freno delanteras, disco de freno delantero. **Diagnostico:** rotulas izquierda y derecha inferior con fuelle cortado. pastillas de freno con desgaste excesivo, cintas de freno desgaste 20% de vida útil, discos de freno con oscilación.
- Reparación limpiaparabrisas lado derecho, cambio bomba de agua. **Diagnostico:** pivote de plástico de mango de raqueta limpiaparabrisas derecho desagote. Requiere reemplazo de mando
- Liquido de freno requiere reemplazo, bieletas de suspensión y bujes de barra con holgura (estabilizadora). Perdida de aceite de motor por junta de tapa de válvulas. Cableado de faro y cambio óptica trasera. **Diagnostico:** óptica trasera con humedad, correa de accesorios con desgaste, tensor de correa presenta desgaste (kit de distribución)
- Alineación y cambios de filtros de habitáculo y fluidos refrigerantes.

