



Impresión: 26/03/26 13:01:35
Nº de Hoja: 1
Cm0059

Renglón		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado

1	300030003-45 Mantenimiento y Reparación de Equipos Médicos UNIDAD									
*	* MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ARCO EN C MARCA PHILIPS MODELO BV PULSERA REL 2.3 ID SG0235AR SN: 2621 LOCALIZADO EN EL SERVICIO DE QUIROFANO DEL HRRG. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Se debe realizar mantenimiento correctivo que contemple el reemplazo de los siguientes repuestos: * 1(un) un pack de baterías compatible con equipo arco en c marca PHILIPS modelo bv pulsera rel 2.3. energy storage battery packd. * 1 (uno) cargador de pack de batería baterías compatible con equipo arco en c marca PHILIPS modelo bv pulsera rel 2.3.engry storage packd. * 1 (uno) pulsador compatible con equipo arco en c marca PHILIPS modelo bv pulsera rel 2.3. handswitch.									
PHILIPS ARGENTINA S.A.		0	1,00	1,00	0,00	0,00	27.394.312,28	27.394.312,28	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado						
D. Amp. I.:	Mantenimiento y Reparación de Equipos Médicos [2026 577-67] * MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ARCO EN C MARCA PHILIPS MODELO BV PULSERA REL 2.3 ID SG0235AR SN: 2621 LOCALIZADO EN EL SERVICIO DE QUIROFANO DEL HRRG. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Se debe realizar mantenimiento correctivo que contemple el reemplazo de los siguientes repuestos: * 1(un) un pack de baterías compatible con equipo arco en c marca PHILIPS modelo bv pulsera rel 2.3. energy storage battery packd. * 1 (uno) cargador de pack de batería baterías compatible con equipo arco en c marca PHILIPS modelo bv pulsera rel 2.3.engry storage packd. * 1 (uno) pulsador compatible con equipo arco en c marca PHILIPS modelo bv pulsera rel 2.3. handswitch.									