





GEN  
GTF

**PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN**

Impresión: 10/06/26 09:16:47  
Nº de Hoja: 2  
Cm0059

Fecha: 10/06/26

Compra Nº: 135/2026-525 ( Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 111 )

P.A.: Nº 22604 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

Apertura 02/06/26 - 12:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Ofertada	Bonificada	Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	
	<p>Ajuste y Calibración en general Pruebas y procedimientos necesarios para confirmar mantenimiento exitoso Repuestos e insumos necesarios para los trabajos: 4 (cuatro) Juntas de puerta 1(uno) filtro de aireación 1(uno) filtro de juntas de puerta Válvulas de seguridad Sonda PTC de cámara y carga CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR TODO DATO CONDUCENTE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN EN PAPEL EN EL CASO QUE LO REQUIERA NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- Plazo de entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra.- lugar de entrega ó realización de trabajos Servicio de Esterilización Hospital Regional Río Grande - sito en calle Ameghino 709 de la ciudad de Río Grande (9420) Tierra del Fuego AelIAS</p>								
<b>2</b>	<b>300030030-17 MANTENIMIENTO PREV.-CORRECTIVO AUTOCLAVE Pesos</b>								
*	<p>Mantenimiento preventivo anual autoclave Högnner vap 5001 SN 140512 localizado en el Servicio de Esterilización del HRU El Mantenimiento debe incluir: Cambio de junta de puerta Limpieza de cámara interna Limpieza de reservorio de agua Desarme y limpieza de calderín incluyendo sensor de control de nivel Revisión y limpieza de resistencias Limpieza de cañería y sensoresinternos Cambio de válvulas de seguridad (calderín, cámara y entrecámara) Verificación de válvulas de retención Reemplazo de filtro de Aireación Reemplazo de sensores sonda PTC de cámara y carga. Ajuste y Calibración en general Pruebas y procedimientos necesarios para confirmar mantenimiento exitoso Repuestos e insumos necesarios para los trabajos: 4 (cuatro) Juntas de puerta 1(uno) filtro de aireación 1(uno) filtro de juntas de puerta Válvulas de seguridad Sonda PTC de cámara y carga CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR TODO DATO CONDUCENTE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN EN PAPEL EN EL CASO QUE LO REQUIERA NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- Plazo de entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra Lugar de entrega ó realización de trabajos: Servicio de Esterilización Hospital Regional Ushuaia - sito en calle 12 de octubre Nº 65 de la ciudad de Ushuaia (9410), Tierra del Fuego AelIAS</p>								
	<p>LASTECH S.R.L Marca: Laboratorio: Plazo de Entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra D. Amp. I.: MANTENIMIENTO PREV.-CORRECTIVO AUTOCLAVE-VER CONSTANCIA Y PRESUPUESTO ADJUNTOS [2026 525-132] Mantenimiento preventivo anual autoclave Högnner vap 5001 SN 140512 localizado en el Servicio de Esterilización del HRU</p>	0	1,00	1,00	0,00	23.253.186,00	23.253.186,00	0,00	0,00
						Estado Oferente: Habilitado			



GEN  
GTF

**PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN**

Impresión: 10/06/26 09:16:47  
Nº de Hoja: 3  
Cm0059

Fecha: 10/06/26

Compra Nº: 135/2026-525 ( Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 111 )

P.A.: Nº 22604 Letra E Año 2026 Ámbito 1728

Apertura 02/06/26 - 12:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

<b>Renglón</b>	<b>Insumo</b>	<b>Ofertante</b>	<b>Alt</b>	<b>Precio Ref.</b>	<b>Cant. Ofertada</b>	<b>Cant. Bonificada</b>	<b>Cant. Adjudicada</b>	<b>Precio Unit. C/Bon</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total Adjud.C/Bon</b>	<b>Precio Total Adjudicado</b>
----------------	---------------	------------------	------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------------	--------------------------------

El Mantenimiento debe incluir:  
 Cambio de junta de puerta  
 Limpieza de cámara interna  
 Limpieza de reservorio de agua  
 Desarme y limpieza de calderín incluyendo sensor de control de nivel  
 Revisión y limpieza de resistencias  
 Limpieza de cañería y sensoresinternos  
 Cambio de válvulas de seguridad (calderín, cámara y entrecámara)  
 Verificación de válvulas de retención  
 Reemplazo de filtro de Aireación  
 Reemplazo de sensores sonda PTC de cámara y carga.  
 Ajuste y Calibración en general  
 Pruebas y procedimientos necesarios para confirmar mantenimiento exitoso  
 Repuestos e insumos necesarios para los trabajos:  
 4 (cuatro) Juntas de puerta  
 1(uno) filtro de aireación  
 1(uno) filtro de juntas de puerta  
 Válvulas de seguridad  
 Sonda PTC de cámara y carga

**CONSIDERACIONES GENERALES**

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR TODO DATO CONDUCENTE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN EN PAPEL EN EL CASO QUE LO REQUIERA

NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-

Plazo de entrega: 30 días desde la notificación de la Orden de Compra

Lugar de entrega ó realización de trabajos: Servicio de Esterilización Hospital Regional Ushuaia - sito en calle 12 de octubre Nº 65 de la ciudad de Ushuaia (9410), Tierra del Fuego AelIAS

