

## PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 22/10/25 12:15:06 N⁰ de Hoja:

Cm0059

Fecha: 22/10/25

Compra N°: 340/2025-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 257)

P.A.: Nº 56430 Letra E Año 2025 Ámbito 1728

Apertura 17/10/25 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
1	300030003-18 Mantenimiento y reparacion aire acondicionado Pesos									
*	Reparación de Grupo de aire industrial doble: Cambio motor compresor N.º 1 Cambio de ventiladores forzadores módulo N.º 1 y módulo N.º 2 Reparación de fisuras en radiador por hielo, módulo N.º 1 Cambio de resistencia de pre-calentamiento en ducto - 2 unidades Cambio completo de gas refrigerante modulo Nº 1 Recarga de gas refrigerante en módulo N.º 2 Re-configuración de sistema automático El plazo de entrega 30 días desde la notificación de la Orden de Compra. Lugar de entrega Div. Pañol Zona Sur – sito en la calle 12 de octubre Nº 65 – Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego – C.P. 9410									
Marca:	REDO FELICIANO  I.: Mantenimiento y reparacior Reemplazo de compresor n Cambio de ventilador de for Cambio de ventilador de for Verificación de fisura en rac reparación de fisura Cambio de resistencia (220	numero 1 rzados numero 1 In rzador modulo num diador por hielo mod	cluye: Protección térmica ero 2, Incluye; protección dulo 1	a y cableado necesario, n térmica y cableado ne	cambio de borneras cesario, cambio de b	orneras, no incluye p		4.281.762,00	0,00	0,00

Cambio completo de gas refrigerante modulo numero 1

recarga de gas refrigerante en modulo numeor 2

Reconfiguración del sistema automático, según especificaciones del fabricante para ambos equipos

Control y prueba de funcionamiento

[2025 525-283] Reparación de Grupo de aire industrial doble:

Cambio motor compresor N.° 1

Cambio de ventiladores forzadores módulo N.º 1 y módulo N.º 2

Reparación de fisuras en radiador por hielo, módulo N.º 1

Cambio de resistencia de pre-calentamiento en ducto - 2 unidades

Cambio completo de gas refrigerante modulo N°1

Recarga de gas refrigerante en módulo N.º 2

Re-configuración de sistema automático

El plazo de entrega 30 días desde la notificación de la Orden de Compra. Lugar de

entrega Div. Pañol Zona Sur – sito en la calle 12 de octubre N° 65 – Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego

- C.P. 9410