



Impresión: 08/07/26 12:49:34
Nº de Hoja: 1
Cm0059

Renglón	Insumo									
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	

MARTINEZ, JORGE ALFREDO	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado								
Plazo de Entrega: 15 dias corridos desde la notificacion de la orden de compra									
D. Amp. I.:	Mantenimiento y reparación de heladera-COTIZA listado de tareas técnicas a realizar para la reparación y puesta enmarcha del equipo: Desmontaje: Retiro del motocompresor averiado. Limpieza del sistema: Purga y limpieza profunda de las cañerías del condensador y del evaporadorutilizando gas nitrógeno. Tuberías y soldadura: Reemplazo de los caños de cobre dañados y realización de soldaduras reforzadascon varillas de plata. Sistema de filtrado y ventilación: * Montaje y reemplazo del filtro de línea deshidratador. Verificación del motoventilador y reemplazo del mismo por uno nuevo. Pruebas de presión y vacío: * Presurización del sistema con gas nitrógeno para detectar posibles fugas. Realización del vacío del sistema mediante el uso de una bomba de vacío de alta presión. Montaje y carga: * Instalación y montaje del nuevo motocompresor. Revisión y verificación integral del sistema eléctrico. Carga de gas refrigerante. Puesta en marcha: Inicio del equipo y controles finales para garantizar el correcto funcionamiento de todoel sistema. [2026 525-111] Corresponde cotizar: UNA (01) REPARACIÓN INTEGRAL DE HELADERA EXHIBIDORA BESTCOLD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): · Diagnóstico técnico del equipo existente. · Extracción del compresor defectuoso. · Provisión e instalación de compresor nuevo modelo compatible (FF112HBK o equivalente).								



Impresión: 08/07/26 12:49:34
Nº de Hoja: 2
Cm0059

Renglón	Insumo	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
---------	--------	-----	-------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

- NOTA 1: El oferente deberá detallar en el presupuesto las tareas a realizar, alcances del servicio, componentes a intervenir, plazos de ejecución y todo dato técnico relevante que permita una correcta evaluación y posterior preadjudicación.
- NOTA 2: Los repuestos a utilizar deberán ser nuevos, originales o equivalentes de calidad certificada, debiendo indicarse marca y especificaciones técnicas. Se deberá otorgar una garantía mínima de seis (6) meses sobre los trabajos realizados y componentes instalados.
- NOTA 3: El proveedor deberá contemplar todos los insumos, herramientas y materiales necesarios para la correcta ejecución del servicio, sin costos adicionales para la administración.
- NOTA 4: El plazo de ejecución deberá ser de hasta quince (15) días corridos a partir de la notificación de la Orden de Compra, debiendo procurarse su cumplimiento en el menor tiempo posible, considerando la criticidad del equipo para el normal funcionamiento del servicio de Anatomía Patológica.
- Nota 5: no se requiere garantía de oferta.
- Plazo de entrega: Quince (15) días corridos desde la notificación de la orden de compra.
- Lugar de reparación: Servicio de Anatomía Patológica – Hospital Regional Rio Grande, sito en calle Mackinlay y Piedrabuena.