



Fecha: **14 MAR. 2022**

Según Ley 1.015 y su Decreto Reglamentario 0674/11
Contratación Directa por Compulsa Abreviada
UGG 2400 UGC 2400

Formulario de Cotización

Compras Directas Nro 003/2022 Llamado Nro. 1
Expte D.P.V.: 068/22 Nota de Pedido 005/2022
Responsable: -----
Nombre o Razón Social del Proponente:.....
Domicilio:.....
C.U.I.T.:..... Teléfono:.....

Comentario: "S/Adquisición de neumáticos - Destino: Retroexcavadora John Deere, Modelo 310"

Descripción Insumo	Cantidad	Precio	Importe
1 NEUMATICO VIAL DELANTERO RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310 SK 4X4 MEDIDAS 12.5 / 80 / 18	2		
	TOTAL		

Los precios deberán expresarse en pesos con hasta decimales (\$ _____)

Recepción de ofertas hasta **17 MAR. 2022** hasta las 14.00hs.

Lugar de Presentación: Compras de la D.P.V.

Validez de la Oferta : 30 DIAS desde el vencimiento de recepción de ofertas.

Condición de Pago: 30 días fecha de factura.

Los pagos serán efectuados dentro del plazo de 30 días hábiles.

Las cláusulas que se incluyen en las ofertas por "pago contado", "pago a 30 días", "pago a 30 días fecha entrega de mercaderías o de presentación de facturas", o similares, se consideraran como aceptación del plazo establecido en el primer párrafo.

Se Aceptan Ofertas parciales.

En caso de resultar adjudicado, dentro de los ochos (08) días hábiles de ser notificado, debera presentar el bien /Servicio/ o la garantía de adjudicación respectiva.

Plazo de Entrega: Inmediato.


Lugar de Entrega: Dirección Provincial de Vialidad. Correo: electronico comprasdpv@tierradelfuego.gov.ar

Flete a cargo del proveedor.

Domicilio de Entrega: Pedro Giacchino N° 6915 - Ex Campamento YPF.

Fecha de Recepción:

Firma y Aclaración:


Edero Ramón SANDRI
Presidente
Dirección Provincial de Vialidad
Tierra del Fuego



INFORME TÉCNICO




DIRECCIÓN
PROVINCIAL
DE VIALIDAD
TIERRA DEL FUEGO

PED. ADQ. N° /2022
Departamento Automotores.
Rio Grande, 16 de febrero 2022

Elevo informe técnico correspondiente neumático delantero de retroexcavadora marca Jhoon Deere modelo 310SK 4X4 I.P.V. Equipo utilizado para el movimiento de suelo y limpieza de alcantarillas.

El desgaste de los neumáticos es el resultado de la fricción entre el labrado de la banda de rodamiento de la llanta y la calzada, mientras la rueda esta en fricción con el suelo dicho desgaste está influenciado por varios factores a saber: Características físicas del caucho y el acero. La correcta presión de inflado para la carga a soportar. La influencia de la alineación y otros sistemas mecánicos del vehículo. El patrón de desgaste de la banda de rodamiento, depende de la forma en que la llanta entra en contacto con el piso, si todos los parámetros son los adecuados y tiene un desgaste perfecto, la llanta formara una huella uniforme en el piso ya que el peso se distribuye uniforme mente, lo que alarga la vida útil del neumático.



Firma técnico

JORGE VERGARA
Técnico Electromecánico
Jefe de Departamento Automotores
Dirección Provincial de Vialidad