Fecha: 07/12/24

Compra N°: 332/2024-525
P.A.: Nº 88606 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 02/12/24 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**
1	**300030003-75 Mantenimiento y reparación de Grupo Electrogeno unidad**									
*	CORRESPONDE COTIZAR: ADQUISICION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS LECTROGENOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES DE RIO GRANDE Y DE USHUAIA DEL M.S. * 1 (UN) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPO ELECTROGENO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTROGENOS CUMMIN EQUIPO N°1 PERTENECIENTE AL HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE GRUPO ELECTROGENO C700 D5 700K CUMMIN - N° DE SERIE: B20I930398 Mantenimiento preventivo con cambio de: - FILTRO DE ACEITE - FILTRO ACEITE SECUNDARIO - FILTRO COMBUSTIBLE - FILTRO DE AGUA - FILTRO AIRE - ACEITE BIDON AC.RIMULA 15W40 - LIQUIDO REFRIGERANTE 50/50 - DE 4 BATERIAS 12V X 110AMP CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: EL PERSONAL TÉCNICO QUE REALICE EL MANTENIMIENTO DEBE SER CALIFICADO Y AVALADO POR LOS REPRESENTANTES OFICIALES DE CUMMINS EN ARGENTINA. LOS REPUESTOS E INSUMOS DEBEN SER ORIGINALES Y HOMOLOGADOS, ASEGURANDO ASÍ LA CALIDAD Y FIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO. LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO Y/O TAREAS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL R COTIZACIÓN. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCALIFICARÁ LA OFERTA. NOTA 2: EL MANTENIMIENTO SE DEBE REALIZAR EN LOS SECTORES DONDE SE ENCUENTRAN EMPLAZADOS LOS EQUIPOS, CON TODOS LOS REPUESTOS QUE ESTARAN A CARGO DE LA EMPRESA. NOTA 3: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL MANTENIMIENTO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APRO NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO. NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. NOTA 6: SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: Hospital Regional Rio Grande, sito en la calle Ameghino 709 de la ciudad de Rio Grande Tierra del Fuego C.P. 9420.									
BIG TOOLS SRL		0	1,00	1,00	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. I.:	Mantenimiento y reparación de Grupo Electrogeno [2024 525-421] CORRESPONDE COTIZAR: ADQUISICION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS LECTROGENOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES DE RIO GRANDE Y DE USHUAIA DEL M.S. * 1 (UN) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPO ELECTROGENO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTROGENOS CUMMIN EQUIPO N°1 PERTENECIENTE AL HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE GRUPO ELECTROGENO C700 D5 700K CUMMIN - N° DE SERIE: B20I930398 Mantenimiento preventivo con cambio de: - FILTRO DE ACEITE - FILTRO ACEITE SECUNDARIO - FILTRO COMBUSTIBLE									

Fecha: 07/12/24

Compra N°: 332/2024-525
P.A.: Nº 88606 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 02/12/24 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo								
Oferente	**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

- FILTRO DE AGUA - FILTRO AIRE
- ACEITE BIDON AC.RIMULA 15W40
- LIQUIDO REFRIGERANTE 50/50
- DE 4 BATERIAS 12V X 110AMP

CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: EL PERSONAL TÉCNICO QUE REALICE EL MANTENIMIENTO DEBE SER CALIFICADO Y AVALADO POR LOS REPRESENTANTES OFICIALES DE CUMMINS EN ARGENTINA. LOS REPUESTOS E INSUMOS DEBEN SER ORIGINALES Y HOMOLOGADOS, ASEGURANDO ASÍ LA CALIDAD Y FIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO. LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO Y/O TAREAS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL R COTIZACIÓN. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCALIFICARÁ LA OFERTA.
NOTA 2: EL MANTENIMIENTO SE DEBE REALIZAR EN LOS SECTORES DONDE SE ENCUENTRAN EMPLAZADOS LOS EQUIPOS, CON TODOS LOS REPUESTOS QUE ESTARAN A CARGO DE LA EMPRESA.
NOTA 3: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL MANTENIMIENTO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APRO
NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO.
NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.
NOTA 6: SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: Hospital Regional Rio Grande, sito en la calle Ameghino 709 de la ciudad de Rio Grande Tierra del Fuego C.P. 9420.

2 **300030003-75 Mantenimiento y reparación de Grupo Electrogeno unidad**

* CORRESPONDE COTIZAR:
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS LECTROGENOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES DE RIO GRANDE Y DE USHUAIA DEL M.S.
* 1 (UN) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPO ELECTROGENO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTROGENOS CUMMIN
EQUIPO N°2 PERTENECIENTE AL HOSPITAL REGIONAL USHUAIA
GRUPO ELECTRÓGENO MARCA CUMMIN - N° DE SERIE: D19T047229
Mantenimiento preventivo/correctivo con cambio de:
- FILTRO DE COMBUSTIBLE C/PURGA DE AGUA
- FILTRO DE ACEITE
- ACEITE BIDON AC.RIMULA 15W40
- FILTRO DE AGUA - FILTRO DE AIRE
- LIQUIDO REFRIGERANTE 50/50
- DE 2 BATERIAS
- CARGADOR C/SOPORTE 24V/10A.

CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: EL PERSONAL TÉCNICO QUE REALICE EL MANTENIMIENTO DEBE SER CALIFICADO Y AVALADO POR LOS REPRESENTANTES OFICIALES DE CUMMINS EN ARGENTINA. LOS REPUESTOS E INSUMOS DEBEN SER ORIGINALES Y HOMOLOGADOS, ASEGURANDO ASÍ LA CALIDAD Y FIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO. LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO Y/O TAREAS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL R COTIZACIÓN. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCALIFICARÁ LA OFERTA.
NOTA 2: EL MANTENIMIENTO SE DEBE REALIZAR EN LOS SECTORES DONDE SE ENCUENTRAN EMPLAZADOS LOS EQUIPOS, CON TODOS LOS REPUESTOS QUE ESTARAN A CARGO DE LA EMPRESA.
NOTA 3: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL MANTENIMIENTO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APRO
NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO.

Fecha: 07/12/24

Compra N°: 332/2024-525
P.A.: Nº 88606 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 02/12/24 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.
NOTA 6: SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: Hospital Regional Ushuaia, sito en Av. 12 de Octubre y Maipu en la ciudad de Ushuaia Tierra del Fuego C.P. 9410.

BIG TOOLS SRL	0	1,00	1,00	0,00	0,00	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Mantenimiento y reparación de Grupo Electrogeno
[2024 525-421] CORRESPONDE COTIZAR:
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS LECTROGENOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES DE RIO GRANDE Y DE USHUAIA DEL M.S.
* 1 (UN) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPO ELECTROGENO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTROGENOS CUMMIN
EQUIPO N°2 PERTENECIENTE AL HOSPITAL REGIONAL USHUAIA
GRUPO ELECTRÓGENO MARCA CUMMIN - N° DE SERIE: D19T047229
Mantenimiento preventivo/correctivo con cambio de:
- FILTRO DE COMBUSTIBLE C/PURGA DE AGUA
- FILTRO DE ACEITE
- ACEITE BIDON AC.RIMULA 15W40
- FILTRO DE AGUA - FILTRO DE AIRE
- LIQUIDO REFRIGERANTE 50/50
- DE 2 BATERIAS
- CARGADOR C/SOPORTE 24V/10A.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: EL PERSONAL TÉCNICO QUE REALICE EL MANTENIMIENTO DEBE SER CALIFICADO Y
AVALADO POR LOS REPRESENTANTES OFICIALES DE CUMMINS EN ARGENTINA. LOS
REPUESTOS E INSUMOS DEBEN SER ORIGINALES Y HOMOLOGADOS, ASEGURANDO ASÍ LA
CALIDAD Y FIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO. LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO Y/O TAREAS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL R
COTIZACIÓN. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCALIFICARÁ LA OFERTA.
NOTA 2: EL MANTENIMIENTO SE DEBE REALIZAR EN LOS SECTORES DONDE SE ENCUENTRAN EMPLAZADOS LOS EQUIPOS, CON TODOS LOS REPUESTOS QUE ESTARAN A CARGO DE LA EMPRESA.
NOTA 3: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL MANTENIMIENTO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APRO
NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), POR EL MANTENIMIENTO
REALIZADO.
NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.
NOTA 6: SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: Hospital Regional Ushuaia, sito en Av. 12 de Octubre y Maipu en la ciudad de Ushuaia Tierra del Fuego C.P. 9410.

3 **300030003-75 Mantenimiento y reparación de Grupo Electrogeno unidad**

* CORRESPONDE COTIZAR:
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS LECTROGENOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES DE RIO GRANDE Y DE USHUAIA DEL M.S.
*1 (UN) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPO ELECTROGENO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTROGENOS CUMMIN
EQUIPO N°3 PERTENECIENTE AL HOSPITAL REGIONAL USHUAIA
GRUPO ELECTRÓGENO MARCA CUMMIN - N° DE SERIE: H18T044913.

Fecha: 07/12/24

Compra N°: 332/2024-525
P.A.: Nº 88606 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 02/12/24 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo								
Oferente	**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

Requiere mantenimiento preventivo con cambio de:
- FILTRO DE COMBUSTIBLE
- FILTRO DE COMBUST II
- FILTRO DE ACEITE
- ACEITE BIDON AC.RIMULA 15W40
- FILTRO DE AGUA
- FILTRO DE AIRE
- LIQUIDO REFRIGERANTE 50/50
- DE 2 BATERIAS.

CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: EL PERSONAL TÉCNICO QUE REALICE EL MANTENIMIENTO DEBE SER CALIFICADO Y AVALADO POR LOS REPRESENTANTES OFICIALES DE CUMMINS EN ARGENTINA. LOS REPUESTOS E INSUMOS DEBEN SER ORIGINALES Y HOMOLOGADOS, ASEGURANDO ASÍ LA CALIDAD Y FIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO. LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO Y/O TAREAS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL R COTIZACIÓN. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCALIFICARÁ LA OFERTA.
NOTA 2: EL MANTENIMIENTO SE DEBE REALIZAR EN LOS SECTORES DONDE SE ENCUENTRAN EMPLAZADOS LOS EQUIPOS, CON TODOS LOS REPUESTOS QUE ESTARAN A CARGO DE LA EMPRESA.
NOTA 3: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL MANTENIMIENTO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APRO
NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO.
NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.
NOTA 6: SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: Hospital Regional Ushuaia, sito en Av. 12 de Octubre y Maipú en la ciudad de Ushuaia Tierra del Fuego C.P. 9410.

BIG TOOLS SRL	0	1,00	1,00	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: Mantenimiento y reparación de Grupo Electrogeno
[2024 525-421] CORRESPONDE COTIZAR:
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS LECTROGENOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES DE RIO GRANDE Y DE USHUAIA DEL M.S.
*1 (UN) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPO ELECTROGENO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTROGENOS CUMMIN
EQUIPO N°3 PERTENECIENTE AL HOSPITAL REGIONAL USHUAIA
GRUPO ELECTRÓGENO MARCA CUMMIN - N° DE SERIE: H18T044913.
Requiere mantenimiento preventivo con cambio de:
- FILTRO DE COMBUSTIBLE
- FILTRO DE COMBUST II
- FILTRO DE ACEITE
- ACEITE BIDON AC.RIMULA 15W40
- FILTRO DE AGUA
- FILTRO DE AIRE
- LIQUIDO REFRIGERANTE 50/50
- DE 2 BATERIAS.

CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: EL PERSONAL TÉCNICO QUE REALICE EL MANTENIMIENTO DEBE SER CALIFICADO Y

Fecha: 07/12/24

Compra N°: 332/2024-525
P.A.: Nº 88606 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 02/12/24 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

AVALADO POR LOS REPRESENTANTES OFICIALES DE CUMMINS EN ARGENTINA. LOS
REPUESTOS E INSUMOS DEBEN SER ORIGINALES Y HOMOLOGADOS, ASEGURANDO ASÍ LA
CALIDAD Y FIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO. LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO Y/O TAREAS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL R
COTIZACIÓN. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCALIFICARÁ LA OFERTA.
NOTA 2: EL MANTENIMIENTO SE DEBE REALIZAR EN LOS SECTORES DONDE SE ENCUENTRAN EMPLAZADOS LOS EQUIPOS, CON TODOS LOS REPUESTOS QUE ESTARAN A CARGO DE LA EMPRESA.
NOTA 3: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL MANTENIMIENTO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APRO
NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), POR EL MANTENIMIENTO
REALIZADO.
NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.
NOTA 6: SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: Hospital Regional Ushuaia, sito en Av. 12 de Octubre y Maipú en la ciudad de Ushuaia Tierra del Fuego C.P. 9410.

Firmado Electrónicamente por
AGENTE ALIENO NADIA
Gobierno de Tierra del Fuego
AGENTE
07/12/2024 10:38