



Impresión: 01/08/25 13:04:42
Nº de Hoja: 1
Cm0059

Compra N°: 248/2025-525
P.A.: N° 64710 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 31/07/25 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón		Insumo									
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado		
1	300030002-94 SERVICIO REPARACION 1										
*	Reparaciones de DOS (2)bombas recirculadoras de calefacción CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REPARACIÓN INTEGRAL: • RE BOBINADO Y RE BARNIZADO • LIMPIEZA DEL IMPULSOR Y CARCASA DE LA BOMBA • REPLAZO DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS DEFECTUOSOS • CAMBIO DE JUNTAS • CAMBIO DE ORINGS • PINTURA ALTA TEMPERATURA CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL TRABAJO A REALIZAR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SEIS (6), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE MANTENIMIENTO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRARÁ EN MANTENIMIENTO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- Plazo de entrega: quince (15) días de conformada la orden de compra. Lugar de entrega: Dirección de Ingeniería Hospitalaria Zona Sur, 12 de Octubre N° 65, Ushuaia (CP 9410), Tierra del Fuego AelIAS.-										
BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	2,00	0,00	0,00	1.436.400,00	1.436.400,00	0,00	0,00		
Marca:		Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado					
D. Amp. I.:	SERVICIO REPARACION [2025 525-270] Reparaciones de DOS (2)bombas recirculadoras de calefacción CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REPARACIÓN INTEGRAL: • RE BOBINADO Y RE BARNIZADO • LIMPIEZA DEL IMPULSOR Y CARCASA DE LA BOMBA • REPLAZO DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS DEFECTUOSOS • CAMBIO DE JUNTAS • CAMBIO DE ORINGS • PINTURA ALTA TEMPERATURA CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL TRABAJO A REALIZAR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SEIS (6), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE MANTENIMIENTO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRARÁ EN MANTENIMIENTO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- Plazo de entrega: quince (15) días de conformada la orden de compra. Lugar de entrega: Dirección de Ingeniería Hospitalaria Zona Sur, 12 de Octubre N° 65, Ushuaia (CP 9410), Tierra del Fuego AelIAS.-										