



Impresión: 10/11/25 09:53:41
Nº de Hoja: 1
Cm0059

Compra N°: 372/2025-525
P.A.: N° 101955 Letra E Año 2025 Ámbito 1728
Apertura 06/11/25 - 14:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
1	300030003-75 Mantenimiento y reparación de Grupo Electrogeno unidad									
*	MANTENIMIENTO CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS GRUPOS ELECTRÓGENOS									
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:									
	Deberá ser realizado por personal técnico habilitado									
	Deberá contar con materiales									
	Inspección visual									
	Limpieza de conectores									
	Inspección de las puertas y sus mecanismo									
	control de líquidos y fluidos refrigerantes, incluyendo su reposición según sea necesario									
	desmontaje y montaje de radiador									
	Limpieza con desengrasante									
	CONSIDERACIONES GENERALES									
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO F									
	DESESTIMARA LA OFERTA.									
	El plazo de entrega es de 30 días de la notificación de la orden de compra y el lugar de entrega es el Hospital Regional Ushuaia, 12 de Octubre Nº 65, Ushuaia (9410), Tierra del Fuego AelAS.-									
BIG TOOLS SRL		0	1,00	2,00	0,00	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado							
D. Amp. I.:	Mantenimiento y reparación de Grupo Electrogeno									
	[2025 525-416] MANTENIMIENTO CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS GRUPOS ELECTRÓGENOS									
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:									
	Deberá ser realizado por personal técnico habilitado									
	Deberá contar con materiales									
	Inspección visual									
	Limpieza de conectores									
	Inspección de las puertas y sus mecanismo									
	control de líquidos y fluidos refrigerantes, incluyendo su reposición según sea necesario									
	desmontaje y montaje de radiador									
	Limpieza con desengrasante									
	CONSIDERACIONES GENERALES									
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO F									
	DESESTIMARA LA OFERTA.									
	El plazo de entrega es de 30 días de la notificación de la orden de compra y el lugar de entrega es el Hospital Regional Ushuaia, 12 de Octubre Nº 65, Ushuaia (9410), Tierra del Fuego AelAS.-									

