



Impresión: 04/05/26 14:26:27
Nº de Hoja: 1
Cm0059

Renglón		Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	
1	300030030-59 Mantenimiento y Reparación Eq. Laboratorio 1 UNIDAD									
*	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ANALIZADOR DE IONES - DIESTRO 103APV4 SN 8104									
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS									
	Se requiere mantenimiento CORRECTIVO y revisión de estado general									
	Recambio Electrodo de sodio para Diestro analizador de electrolitos 103AP V4B - ref EQ0740									
	Electrodo de cloro para Diestro analizador de electrolitos 103AP V4B - ref EQ0740									
	Electrodo de potasio para Diestro analizador de electrolitos 103AP V4B - ref EQ0740									
	Tubería para bomba peristáltica para Diestro analizador de electrolitos 103AP V4B - ref EQ0740									
	Kit de tuberías para Diestro analizador de electrolitos 103AP V4B - ref EQ0740									
	CONSIDERACIONES GENERALES									
	NOTA 1: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SEIS (6) MESES CONTRA TODO DEFECTO POST MANTENIMIENTO.									
NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TECNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR										
Plazo de entrega: TREINTA (30) días a partir de la notificación al proveedor de la orden de compra.										
Lugar de el procedimiento/entrega: Laboratorio Centro Modular Tolhuin – sito en Av. los Ñires N° 149 – Ciudad de Tolhuin - Tierra del Fuego										
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L	0	1,00	1,00	0,00	0,00	6.405.518,35	6.405.518,35	0,00	0,00	
Marca:	Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado									
Plazo de Entrega: 30 días desde la notificacion de la orden de compra										
D. Amp. I.:	Mantenimiento y Reparación Eq. Laboratorio 1-COTIZA MANO DE OBRA SERVICIO TECNICO-ELECTRODOS, NA, K, CL, REF, TUBULADURAS Y MANO DE OBRA-MARCA LEW-VER PRESUPUESTO ADJUNTO									
	[2026 525-79] MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ANALIZADOR DE IONES - DIESTRO 103APV4 SN 8104									
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS									
	Se requiere mantenimiento CORRECTIVO y revisión de estado general									
	Recambio Electrodo de sodio para Diestro analizador de electrolitos 103AP V4B - ref EQ0740									
	Electrodo de cloro para Diestro analizador de electrolitos 103AP V4B - ref EQ0740									
	Electrodo de potasio para Diestro analizador de electrolitos 103AP V4B - ref EQ0740									
	Tubería para bomba peristáltica para Diestro analizador de electrolitos 103AP V4B - ref EQ0740									
	Kit de tuberías para Diestro analizador de electrolitos 103AP V4B - ref EQ0740									
	CONSIDERACIONES GENERALES									
	NOTA 1: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SEIS (6) MESES CONTRA TODO DEFECTO POST MANTENIMIENTO.									
	NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS Y TECNICO ESPECIALIZADO DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR									
	Plazo de entrega: TREINTA (30) días a partir de la notificación al proveedor de la orden de compra.									
	Lugar de el procedimiento/entrega: Laboratorio Centro Modular Tolhuin – sito en Av. los Ñires N° 149 – Ciudad de Tolhuin - Tierra del Fuego									

