



PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 10/07/26 08:35:35
Nº de Hoja: 1
Cm0059

Fecha: 10/07/26
 Compra N°: 183/2026-525
 P.A.: N° 16021 Letra E Año 2026 Ámbito 1728
 Apertura 02/07/26 - 13:00
 Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón		Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	
1	300030030-1 Mantenimiento preventivo esterilizador Pesos									
*	Mantenimiento preventivo nivel 1, equipo esterilizador por peróxido de hidrógeno marca Sterrad modelo 100S NS10101 perteneciente al HRU Especificaciones técnicas Ajuste de presiones Ajuste de tensiones Calibración de posición de cassette Limpieza de sensores CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- Plazo de entrega: 30 días corridos posteriores a la orden de compra Lugar de procedimiento y entrega: * Servicio de Esterilización, Hospital Regional de Ushuaia, sitio en calle Av.12 de Octubre N°65, Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego- CP: 9410									
MG PHARMACORP S.R.L.	0	1,00	1,00	0,00	1,00	4.326.960,00	4.326.960,00	4.326.960,00	4.326.960,00	
Marca:	Laboratorio:		Estado Oferente: Habilitado							
D. Amp. I.:	Mantenimiento preventivo esterilizador - cotiza mantenimiento preventivo de nivel 1 sterad 100s Hospital Regional Ushuaia (según presupuesto) [2026 525-187] Mantenimiento preventivo nivel 1, equipo esterilizador por peróxido de hidrógeno marca Sterrad modelo 100S NS10101 perteneciente al HRU Especificaciones técnicas Ajuste de presiones Ajuste de tensiones Calibración de posición de cassette Limpieza de sensores CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- Plazo de entrega: 30 días corridos posteriores a la orden de compra Lugar de procedimiento y entrega: * Servicio de Esterilización, Hospital Regional de Ushuaia, sitio en calle Av.12 de Octubre N°65, Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego- CP: 9410									
2	300030030-1 Mantenimiento preventivo esterilizador Pesos									
*	Mantenimiento preventivo nivel 2, equipo esterilizador por peróxido de hidrógeno marca Sterrad modelo 100S NS10101 perteneciente al HRU Especificaciones técnicas Cambio de filtro Hepa Cambio de filtro catalítico Cambio de aceite Cambio de aceite de bomba Cambio de topes interiores de cámara Limpieza general Cambio de o-ring de teflón de bomba Deberá incluir kit correspondiente a mantenimiento Nivel 2 CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA.									



Impresión: 10/07/26 08:35:35
Nº de Hoja: 2
Cm0059

Renglón		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
	NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- Plazo de entrega: 30 días corridos posteriores a la orden de compra Lugar de procedimiento y entrega: * Servicio de Esterilización, Hospital Regional de Ushuaia, sitio en calle Av.12 de Octubre N°65, Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego- CP: 9410									
MG PHARMACORP S.R.L.		0	1,00	1,00	0,00	1,00	7.685.073,00	7.685.073,00	7.685.073,00	7.685.073,00
	Marca:	Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado								
D. Amp. I.:	Mantenimiento preventivo esterilizador - cotiza mantenimiento preventivo de nivel 2 sterrad 100s Hospital Regional Ushuaia (según presupuesto) [2026 525-187] Mantenimiento preventivo nivel 2, equipo esterilizador por peróxido de hidrógeno marca Sterrad modelo 100S NS10101 perteneciente al HRU Especificaciones técnicas Cambio de filtro Hepa Cambio de filtro catalítico Cambio de aceite Cambio de aceite de bomba Cambio de topes interiores de cámara Limpieza general Cambio de o-ring de teflón de bomba Deberá incluir kit correspondiente a mantenimiento Nivel 2 CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- Plazo de entrega: 30 días corridos posteriores a la orden de compra Lugar de procedimiento y entrega: * Servicio de Esterilización, Hospital Regional de Ushuaia, sitio en calle Av.12 de Octubre N°65, Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego- CP: 9410									
3	300030030-1 Mantenimiento preventivo esterilizador Pesos									
*	Mantenimiento preventivo nivel 1, equipo esterilizador por peróxido de hidrógeno marca Sterrad modelo 100S NS 20-0215 perteneciente al HRRG Especificaciones técnicas Ajuste de presiones Ajuste de tensiones Calibración de posición de cassette Limpieza de sensores CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- Plazo de entrega: 30 días corridos posteriores a la orden de compra Lugar de procedimiento y entrega: * Servicio de Esterilización de Hospital Regional de Río Grande – sitio en calle Ameghino N° 709, Río Grande – Tierra del Fuego – CP: 9420									
MG PHARMACORP S.R.L.		0	1,00	1,00	0,00	1,00	4.326.960,00	4.326.960,00	4.326.960,00	4.326.960,00
	Marca:	Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado								
D. Amp. I.:	Mantenimiento preventivo esterilizador - cotiza mantenimiento preventivo de nivel 1 sterrad 100S Hospital Regional Río Grande (según presupuesto) [2026 525-187] Mantenimiento preventivo nivel 1, equipo esterilizador por peróxido de hidrógeno marca Sterrad modelo 100S NS 20-0215 perteneciente al HRRG Especificaciones técnicas Ajuste de presiones									



Impresión: 10/07/26 08:35:35
Nº de Hoja: 3
Cm0059

Reenglón		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
4		Ajuste de tensiones								
		Calibración de posición de cassette								
		Limpieza de sensores								
		CONSIDERACIONES GENERALES								
		NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA								
		DESESTIMARA LA OFERTA.								
		NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-								
		Plazo de entrega: 30 días corridos posteriores a la orden de compra								
		Lugar de procedimiento y entrega:								
		* Servicio de Esterilización de Hospital Regional de Río Grande – sitio en calle Ameghino N° 709, Río Grande – Tierra del Fuego – CP: 9420								
*		300030030-1 Mantenimiento preventivo esterilizador Pesos								
	Mantenimiento preventivo nivel 2, equipo esterilizador por peróxido									
	de hidrógeno marca Sterrad modelo 100S NS 20-0215 perteneciente al HRRG									
	Especificaciones técnicas									
	Cambio de filtro Hepa									
	Cambio de filtro catalítico									
	Cambio de aceite									
	Cambio de aceite de bomba									
	Cambio de topes interiores de cámara									
	Limpieza general									
	Cambio de o-ring de teflón de bomba									
	Deberá incluir kit correspondiente a mantenimiento Nivel 2									
	CONSIDERACIONES GENERALES									
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE. LA NO PRESENTA									
	DESESTIMARA LA OFERTA.									
	NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-									
	Plazo de entrega: 30 días corridos posteriores a la orden de compra									
	Lugar de procedimiento y entrega:									
	* Servicio de Esterilización de Hospital Regional de Río Grande – sitio en calle Ameghino N° 709, Río Grande – Tierra del Fuego – CP: 9420									
MG PHARMACORP S.R.L.		0	1,00	1,00	0,00	1,00	7.685.073,00	7.685.073,00	7.685.073,00	7.685.073,00
Marca:		Laboratorio:				Estado Oferente:	Habilitado			
D. Amp. I.:		Mantenimiento preventivo esterilizador - cotiza mantenimiento preventivo de nivel 2 sterrad 100s Hospital Regional Río Grande (según presupuesto)								
		[2026 525-187] Mantenimiento preventivo nivel 2, equipo esterilizador por peróxido								
		de hidrógeno marca Sterrad modelo 100S NS 20-0215 perteneciente al HRRG								
		Especificaciones técnicas								
		Cambio de filtro Hepa								
		Cambio de filtro catalítico								
		Cambio de aceite								
		Cambio de aceite de bomba								
		Cambio de topes interiores de cámara								
		Limpieza general								
		Cambio de o-ring de teflón de bomba								
		Deberá incluir kit correspondiente a mantenimiento Nivel 2								
		CONSIDERACIONES GENERALES								



Impresión: 10/07/26 08:35:35
Nº de Hoja: 4
Cm0059

Renglón		Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCTENTE. LA NO PRESENTA DESESTIMARA LA OFERTA.

NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-

Plazo de entrega: 30 días corridos posteriores a la orden de compra

Lugar de procedimiento y entrega:

- * Servicio de Esterilización, Hospital Regional de Ushuaia, sitio en calle Av.12 de Octubre N°65, Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego- CP: 9410
- * Servicio de Esterilización de Hospital Regional de Río Grande – sitio en calle Ameghino N° 709, Río Grande – Tierra del Fuego – CP: 9420